

1. 产品照片及企业信息



9YJS-2.2B 型双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机

企业名称：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 70 号

邮政编码：010010

电 话：0471-4964411

传 真：0471-4968507

联 系 人：王志军

2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
型号		/	9YJS-2. 2B
捡拾器宽度		mm	2200
捡拾器结构形式		/	前锤爪式+后甩刀式
打结器类型		/	D 型
打结器数量		个	2
压缩室截面尺寸（宽×高）		/	440mm×355mm
工作状态外形尺寸（长×宽×高）		/	5810mm×2750mm×1750mm
配套动力	固定式	kW	/
	非固定式		≥75

3. 安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	外露齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座应设有防护罩，防护罩应符合GB 10395.20-2010的规定。	+
		/	打结器部位应有防雨护罩。护罩开启应方便，开启后固定应牢固，闭合后应能从外部看到打结器的工作状况。	+
		/	捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置；打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置；主传动中应设有超越离合器。	+
		/	以电力为动力的压捆机应有防漏电保护装置。	此项不适用
2	安全信息	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮等运动部件处应有警示标志，警示标志应符合GB 10396的规定。	+
		/	使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志内容、说明及粘贴位置。其内容至少应包括 GB 10395.20-2010 中 5.1 的要求。	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	成捆率	/	$\geq 98\%$	+
2	草捆密度	kg/m ³	≥ 100	+
3	规则草捆率	/	$\geq 95\%$	+
4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 85%。	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			